



# LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Contexte : Le conseil départemental a livré de nouvelles tables pour la salle de technologie. Ces tables sont équipées d'un support pour ranger l'unité centrale (UC) des ordinateurs.

C'est très pratique car les élèves ont plus de place pour travailler sur leur table !

***Un problème est apparu*** : Les unités centrales sont fixées par une sangle qui les retient au support, mais lorsque les élèves allument l'UC, celle-ci a tendance à glisser vers l'arrière.



Finalement l'UC tombe de son support. Sa durée de vie est alors sensiblement réduite !



**Comment éviter la chute de l'unité centrale ?**